

## Annexe 11

Source : Fiche de synthèse task force –  
Incident combustible lors du rechargement de  
la séq 180 de CAT3 – EDF Etat Major DPN,  
18/03/2014

### Détérioration sur un assemblage combustible Cattenom 3 (2013)



Crayon A17

Détérioration de la grille n° 10  
et déformation du crayon A17



Corps migrant (morceau de grille)  
sur un assemblage combustible