


## Annexe 8

Source : Note d'étude – Synthèse des essais d'éclatement sur tubes GV comportant des défauts circonférentiels – Evaluation du défaut circonférentiel critique – EDF SEPTEN, 16/11/2009

### Corrosion et fissurations des tubes de générateur de vapeur n° 1 Bugey 3 – Juin 2009



Etat de dégradation de la section rompue du tube L12C32 de la boucle 1 de Bugey 3