Annexe 3

Sources : Enregistrement n° 2123 – Aléas défaut de gainage et corps migrants – SLB-2R29 – EDF CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux, 13/10/2014

Présence de corps migrants dans des assemblages de combustible du réacteur de Saint- Laurent B2







Corps migrants (morceaux de joint).

Crayon combustible

Annexe 3

<u>Corps migrant</u> sur la plaque inférieure du cœur



Photo d'embout inférieur (ou grille anti-débris) d'un assemblage combustible