



Lacroix Régis

Date

20 JAN. 2014

NOTE TECHNIQUE
Générateurs de vapeur REP - AP06/09
Colmatage et encrassement du secondaire des GV

Stratégie de maintenance

D4550.01-11/3257

Indice : 2

202 pages

8 annexe(s)

0 pièce(s) jointe(s)

Référentiel de niveau Parc DI 01 : Classe 3 <<Produit d'exploitation>>

Applicabilité : Tous paliers

Référence d'affaire :

Documents associés : Programme pluriannuel de maintenance D4550.01-11/3258 indice 2.

Résumé :

Dans le cadre de l'affaire Parc AP 06/09 (colmatage/encrassement des GV du Parc), cette note présente la stratégie de maintenance à appliquer pour le colmatage des plaques entretoises et des plaques de répartition de débit, et l'encrassement du faisceau tubulaire.
Cette stratégie est déclinée dans un programme pluriannuel de maintenance.

Date de réexamen :

Remplace : D4550.01-11/3257 indice 1

Document QS

Classement documentaire : DR
Durée de conservation : PALIER

Accessibilité : EDF

Direction Production Ingénierie
Division Production Nucléaire
Unité d'Ingénierie d'Exploitation

Cap Ampère
1, place Pleyel
93282 SAINT-DENIS CEDEX

Téléphone +33 (0)1 43 69 22 00
Télécopie +33 (0)1 43 69 32 91

www.edf.fr

EDF - SA au capital de 911 085 545 euros
552 081 317 R.C.S. Paris